

# Caso de Estudio 5: Corrosión Externa Generalizada

Los oleoductos y gasoductos terrestres con frecuencia atraviesan muchos kilómetros a la intemperie, por lo que eventualmente exhibirán corrosión externa.


## Detalles de la Inspección

- Gasoducto de 6"
- Recubrimiento de tipo pintura
- Ducto sobre soportes simples
- Terreno desértico

## Hallazgos Principales

- Más de 70m de tubería inspeccionados
- Se evaluó la extensión de la corrosión generalizada
- Se identificaron zonas aisladas de corrosión de mediano tamaño

### Equipo:



Wavemaker® SE16



Anillo Sólido



Vista general de la línea de tubería sobre soportes simples.



Vista detallada de la corrosión generalizada.

